



Bien Sûr.

Bureau Technique Verbruggen asbl www.btvcontrol.be

- ☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

V. ref.:

N. Ref.:

Rapport N°:

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION:

PROPRIETAIRE:

Adresse:

DEMANDEUR:

Adresse:

INSTALLATEUR:

Adresse:

TVA ou CI:

EAN:

Ref.:

Compteur n°:

Index:

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:Date du contrôle: 24/06/15 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: Appartement

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement: Tension 230 V Protection raccordement 40 A

Câble aliment, tableau. princ.: 4 X 10 mm² Inter.gén.: type 40A 0,3A

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 7; Nombre de circuits term.: 13; RA: 14 Ohm; RI tot 5 MOhm

Facteurs d'influences externes:

DESCRIPTION:

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le:

le responsable du distributeur

nom:

signature:

CONCLUSION


- ☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 14/06/2020 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☐ 2. L'installation n'est **pas conforme**
- ☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)

pour Le Directeur,



* V E R S L A G - R A P P O R T *



Adresse de l'installation électrique
Petrucchi Donato
De l'hopital n° 28 B1
6060 Gilly
Tél.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Installateur
Ceccato Nicolas (cedelec)
De lausprelles 27
6200 bouffloux
Tél.: - GSM: 0475925476
Fax: -
e-mail: -

p. 1/3
Schéma unifilaire
Date: 02-06-15
3 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par: Ceccato nicolas(cedelec)

A:	Taque électrique
B:	Prise Living,
C:	Prise HALL, cuisine
D:	Prise CHAMBRE
E:	Eclairage Toilette, Living, cuisine
F:	Eclairage CHAMBRE HALL entrée
G:	SALLE DE BAIN
H:	Prise lessiveuse.
I:	Prise Sèche-linge
J:	Prise Boîtier.
K:	Prise radiateur S D BAIN
L:	Prise Four
M:	Prise LAVE-VAISSELLE

Adresse de l'installation électrique
 Petrucci Donato
 De l'hôpital
 6060 Gilly
 Tél.: - GSM: -
 Fax: -
 e-mail: -

Installateur
 Ceccato Nicolas (cedelec)
 De lausprelles 27
 6200 bouffloux
 Tél.: - GSM: 0475925476
 Fax: -
 e-mail: -

TVA: 0661428152

p. 3/3
 Liste des circuits
 Date: 02-06-15
 3 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par: Ceccato nicolas(cedelec)