


CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

910770



ALV BV
Gotevlietstraat 47
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-aly.be
www.tc-aly.be
RPR Brugge
BTW-BL 0824 539 491

KLANT

BTW

TEL

MAIL

ADRES TANK pastorie Overbeke
Kapellewegel 1, 9230 Wetteren

Tankinhoud 2800 liter EW DW GG BG Datum plaatsing 1
 Particulier Klasse 3 Klasse 2 Metaal Kunststof Beton Aandere

UITGEVOERDE CONTROLES OK NOK NVT OPMERKINGEN

Inzage vorige attest	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging -> Sonde -> Fluit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>7</u> (min 6) geleidbaarheid <u>1</u> (max 300nS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging				
In mangel / inkuiping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rond vulpunt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanzugleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Retourleiding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tigerloop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Niveauregeling				
<input type="checkbox"/> Vlottermeter <input type="checkbox"/> Hydraulisch <input type="checkbox"/> Ultrasoon <input checked="" type="checkbox"/> Peilal <input type="checkbox"/> Andere				
Potentiaalmeting <u>1</u> Mv	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kathodische bescherming	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Lekdetectie-apparaat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Vloeistof <input type="checkbox"/> Onderdruk <input type="checkbox"/> Overdruk <input type="checkbox"/> Nano				
<input type="checkbox"/> Peilputten <input checked="" type="checkbox"/> Andere				
Dichtheidstest <input checked="" type="checkbox"/> SD1 <input type="checkbox"/> Testo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
BOVENGRONDSE TANK				
Algemene staat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Builenwand	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inkuiping	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Waterdicht <input checked="" type="checkbox"/> Koolstofwaterdicht				

OPMERKINGEN

geen overvulbeveiliging met ingehipt

PLAATS TANK *katje achterin*

BESLUIT

- GROEN**
De installatie voldoet aan alle bepalingen
- ORANJE**
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden
De tank mag nog bijgevuld worden
- ROOD**
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden

ERKEND TECHNICUS (NAAM) Fantje
 ERKENNINGNUMMER BV 00802
 HANDEKENING TECHNICUS

DATUM KEURING 30 10 2015
 ATTEST GELDIG TOT

HANDEKENING KLANT