

CONFORMITEITSAATTEST CONTROLE RESERVOIRS

DE BRUYN NV Aarscholsesleeweg 200C - 2230 Ramsel (Herselt) Tel: 016/57.10.30 - Fax: 016/56.93.58 BTW: BE 0452.837.471 - HRT 74502	TECHNICUS Voornaam en naam: <i>J. Van der Vliet</i> Erkeningsnummer: <i>5100221</i>	Volgnummer attest: <i>CC/101503</i> Datum attest: <i>9-3-2022</i> Arbeidsduur van: tot:
KLANT: WELLENS - Misweg 5, 2220 HEIST O/D BERG Opdachtnr: 00136612 Klantnr: 00001818 Zone: 3		Tel: 0499/39.05.63 GSM:
Comm 1:		
Comm 2:		

TYPE RESERVOIR:	
<input checked="" type="checkbox"/> Niet ingedeeld Inhoud: <i>1.200</i> L ofkg	<input type="checkbox"/> Ingedeeld Inhoud:L ofkg
<input checked="" type="checkbox"/> Cilindrisch <input type="checkbox"/> Parallelepipedisch <input type="checkbox"/> Rond <input type="checkbox"/> Ovaal Datum van plaatsing:	<input type="checkbox"/> Klasse3(17.3.6.1a) <input type="checkbox"/> Klasse3(17.3.6.1b) <input type="checkbox"/> Klasse 2 <input type="checkbox"/> Klasse1
<input checked="" type="checkbox"/> Toegankelijk <input type="checkbox"/> Inkuiping <input type="checkbox"/> Niet toegankelijk <input type="checkbox"/> Groeve	<input type="checkbox"/> Staal <input type="checkbox"/> Polyester <input type="checkbox"/> Polyethyleen <input type="checkbox"/> Andere:

VISUELE CONTROLE		ACCESOIRES	
	Aanwezig	Controle	
Toezichtput	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee		Peilmeting
Staat toezichtput		<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> niet OK	Peillat
Dichtheid toezichtput		<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> niet OK	Mechanisch
Vervuiling rond tank		<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> niet OK	Pneumatisch
Staat deksel		<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> niet OK	Ultrasoon
Inkuiping	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee		Andere
Algemene staat		<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> niet OK	Overvulbeveiliging
Waterdicht		<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> niet OK	Fluit
koolwaterstof dicht		<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> niet OK	Elektrische sonde
Leidingen			Lekdetektie
Aansluiting (ontluchting, vulling)		<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> niet OK	Vloeistof
Staat leiding (ontluchting, vulling)		<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> niet OK	Onderdruk
Uitmonding leidingen		<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> niet OK	Overdruk
Staat aanvoerleiding		<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> niet OK	Peilput
Staat terugvoerleiding	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> niet OK	Andere
Stookoliefilter	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> niet OK	Kathedische bescherming
Reservoir		mV
Algemene staat		<input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> niet OK	Opmerkingen:
Vorig certificaat	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee		<i>aansluiting onderkant tank</i>

TESTEN			
Water- slibbemonstering	<input type="checkbox"/> uitgevoerd	<input type="checkbox"/> niet uitgevoerd	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> niet OK
Dichtheidscontrole	<input type="checkbox"/> uitgevoerd	<input type="checkbox"/> niet uitgevoerd	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> niet OK
Ultrasoon	<input type="checkbox"/> uitgevoerd	<input type="checkbox"/> niet uitgevoerd	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> niet OK
Onderdruk	<input type="checkbox"/> uitgevoerd	<input type="checkbox"/> niet uitgevoerd	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> niet OK
Overdruk	<input type="checkbox"/> uitgevoerd	<input type="checkbox"/> niet uitgevoerd	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> niet OK
Andere	<input type="checkbox"/> uitgevoerd	<input type="checkbox"/> niet uitgevoerd	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> niet OK
Potentiaalmeting	<input type="checkbox"/> uitgevoerd	<input type="checkbox"/> niet uitgevoerd	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> niet OK
Corrosiviteitsonderzoek: zie rapport	Van toepassing	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
		Rapporten in bijlage <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	

OPMERKINGEN/UITGEVOERDE WERKEN:

BESLUIT:		Volgende keuring: <i>9.13.1.2022</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Groen	De tank mag in dienst blijven	
<input type="checkbox"/> Oranje	De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden	
<input type="checkbox"/> Rood	De tank mag niet meer gevuld worden	
	<input checked="" type="checkbox"/> De tank mag nog gebruikt worden	<input type="checkbox"/> De tank mag niet meer gebruikt worden

Techniker

 Handtekening uitvoerder/technicus

Voor kennisname

 Handtekening klant

Factuur 5345
 14/3/2022