

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING**UITVOERDER**

VASTGOEDEXPERS
Langvoort 17
2430 Laakdal
+32 14 89 34 76
info@vastgoedexperts.com
BTW BE0667.567.856

KLANT

Naam: VZW ACA
Adres: Meensesteenweg 338, 8800 - Roeselare (BE)
Tel: (+32)051200002
BTW BE: BE0811407869

UITVOERINGSADRES

Uitvoeringsadres: Hernerweg 130, 3730 - Sint-Huibrechts-Hern (BE)

RESERVOIR

Ingedeeld: Niet ingedeeld | Wand: Enkel | Plaats: Bovengronds | Vorm: Ovaal |
Materiaal: Staal Inhoud: <5000L L | Jaar plaatsing: <1995

VISUELE CONTROLE: RESERVOIR

Algemene staat tank: OK |

VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN

Vulbuis: OK | Ontluchting: OK
Aanvoerleiding: OK | Terugvoerleiding: NIET AANWEZIG | Filter: OK

TESTEN

NIET VAN TOEPASSING

TOEBEHOREN

Overvulbeveiliging: Fluit | Overvulbeveiliging controle: OK
Peilmeting: Niet aanwezig | Lekdetectie: Niet aanwezig

BESLUIT

De tank mag in dienst blijven.

De volgende controle wordt aangeraden voor: **08/04/2029**

INFORMATIE OVER DE KEURING

Datum keuring: 08/04/2024 | Keurder: Tom Beckers | Erkenningsnummer: ERK/TS/107252

TOEGEVOEGDE FOTO'S

Geen handtekening klant

