

Ketra
Tim Keersmaekers
Kanaalstraat 57
3945 Ham
BELGIUM

ANALYSE RAPPORT VAN ASBEST IN MATERIALEN

Validatieref : AR-26-EK-016897-01
Projectcode : 26EK015949
Uw project omschrijving : STL.382736
Tonidis Louis sauvetreslaan 35 beringen

Datum van rapportuitgifte: 17/03/2026 15:12
Ontvangstdatum: 16/03/2026

Pagina1/3
Analyse datum: 16/03/2026

Nr. index	Klantreferentie	Visuele beschrijving	Gebruikte techniek / Analist	Voorbereiding		Resultaten
				Aantal voorbereiding en / Aantal	Type	
001	1/A Massal plaat onder kachel/ 6020432318	Vlakplaat (vezelachtig) (zwart)	TEM / DQK7	1 / 1	Calcinatie en/of chemische en/of mechanische behandeling(in terne behandelings methode)	Asbestvezels van type chrysotiel
002	1/B Anti dreunlaag keuken/ 6020432319	Bitumen (zwart)	TEM / DQK7	1 / 1	Calcinatie en/of chemische en/of mechanische behandeling(in terne behandelings methode)	Geen asbestvezels gedetecteerd
003	1/C Cementering buitengevel/ 6020432320	Pleister (wit) ; cement (grijs)	TEM / DQK7	1 / 1	Calcinatie en/of chemische en/of mechanische behandeling(in terne behandelings methode)	Geen asbestvezels gedetecteerd

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met het laboratorium. Het bevat 3 pagina('s). Dit verslag heeft alleen betrekking op de monsters die ter analyse zijn ingediend, zoals ontvangen in het laboratorium. De tests aangeduid met het symbool * vallen niet binnen de reikwijdte van de accreditatie.

ANALYSE RAPPORT VAN ASBEST IN MATERIALEN

Validatieref : AR-26-EK-016897-01
 Projectcode : 26EK015949
 Uw project omschrijving : STL.382736
 Tonidis Louis sauvetreslaan 35 beringen

Datum van rapportuitgifte: 17/03/2026 15:12
 Ontvangstdatum: 16/03/2026

Pagina2/3
 Analyse datum: 16/03/2026

Nr. index	Klantreferentie	Visuele beschrijving	Gebruikte techniek / Analyst	Voorbereiding		Resultaten
				Aantal voorbereiding en / Aantal	Type	
		Cement (grijs)	TEM / DQK7	1 / 1	Calcinatie en/of chemische en/of mechanische behandeling(in terne behandelings methode)	Geen asbestvezels gedetecteerd
004	1/e Plaat achterdeur/ 6020432316	Stof op een kleefband (grijs)	TEM / DQK7	1 / 1	Calcinatie en/of chemische en/of mechanische behandeling(in terne behandelings methode)	Asbestvezels van type chrysotiel
006	0/M Beploistering muren/ 6020432317	Pleister (vezelachtig) (beige) + (grijs) + (wit) ; cement (vezelachtig) (beige)	TEM / DQK7	1 / 1	Calcinatie en/of chemische en/of mechanische behandeling(in terne behandelings methode)	Geen asbestvezels gedetecteerd

Toegepaste analysemethode voor de kwalitatieve detectie van asbestvezels in materialen:

Bepaling van asbestvezels. Detectie en identificatie door transmissie elektronenmicroscopie uitgerust met een X-ray energiedispersie analysator (TEM), uitgevoerd overeenkomstig gebaseerd op de norm: NFX 43-050: Juli 2021, P-PS-SOP3368: versie 9.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met het laboratorium. Het bevat 3 pagina('s). Dit verslag heeft alleen betrekking op de monsters die ter analyse zijn ingediend, zoals ontvangen in het laboratorium. De tests aangeduid met het symbool * vallen niet binnen de reikwijdte van de accreditatie.

ANALYSE RAPPORT VAN ASBEST IN MATERIALEN

Validatieref : AR-26-EK-016897-01

Projectcode : 26EK015949

Uw project omschrijving : STL.382736

Tonidis Louis sauvetreslaan 35 beringen

Datum van rapportuitgifte: 17/03/2026 15:12

Ontvangstdatum: 16/03/2026

Pagina3/3

Analyse datum: 16/03/2026

NB 1 : De informatie m.b.t. traceerbaarheid is op aanvraag beschikbaar. Er dient opgemerkt te worden dat dit rapport in het Nederlands een kopie is van de originele versie van het rapport in het Portugees, welke intern wordt opgeslagen door het laboratorium

NB 2 : Tenzij anders aangegeven in dit verslag, voert het laboratorium de analyse van het aangeleverde monster uit dat door de klant werd aangevraagd.

NB 3 : Voor het onderzoek naar asbest in materialen is de detectielimiet die wordt gegarandeerd bij de monsternamen in de materialen 0,1 Voor het onderzoek

NB 4 : Bij PLM betekent "Niet-gedetecteerde asbestvezels" dat het monster een lager gehalte aan optische waarneembare asbestvezels kan bevatten dan de gegarandeerde detectielimiet. Om optisch waarneembaar te zijn, moet een vezel een diameter groter dan 0,2µm hebben.

NB 5 : De accreditatie van het laboratorium is geregistreerd onder nr. L0705-1 en is beschikbaar op <http://www.ipac.pt>.

NB 6 : De lijst met de geaccrediteerde flexibel intermediaire methodes kunnen geconsulteerd worden op

<https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/>.

NB 7 : Het correct en representatief nemen van de monsters valt onder de verantwoordelijkheid van de klant.

NB 8 : Resultaten zijn bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

NB 9 : De conclusie is verkregen na analyse onder de PLM van twee preparaten van rechtstreeks opgelost materiaal in RI-vloeistof.

Goedgekeurd en gevalideerd
door:



Rui Gomes
Team Leader

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met het laboratorium. Het bevat 3 pagina('s). Dit verslag heeft alleen betrekking op de monsters die ter analyse zijn ingediend, zoals ontvangen in het laboratorium. De tests aangeduid met het symbool * vallen niet binnen de reikwijdte van de accreditatie.