CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA

Naam: VDHB BV
Straat en nummer: Kruisstraat 13B
Postcode en gemeente: 8531 Hulste
Tel.: 056/336306
Fax:
E-mail: info@vdhbbvba.be
BTW-nummer: BE 0465.634.308

KLANT

Naam: Delcour
Straat en nummer: Oudenaardsesteenweg 308
Postcode en gemeente: 8531 Waarmaarde
Tel.: Fax:
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR *(kruis aan wat van toepassing is)*

☐ Niet ingedeeld Inhoud 5000 L
☐ Ingedeeld Inhoud L
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

☒ Cilindrisch ☐ Parallellepidisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☐ Niet toegankelijk ☐ groeve
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere:
Datum van plaatsing: .....

VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

	Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtsput			☐	☒
Dichtheid toezichtsput			☐	☒
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING/	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☐	☒
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☐	☒
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☐	☒	☐	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

ACCESOIRES *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
Peilmeting	Peillat	☒	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☐	☐
	Electronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☒	☐	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☒	☐	☐
	Peilputten	☐	☒	☐	☐
	Andere	☐	☒	☐	☐
Kathodische bescherming	..... mV	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

wabin tankput

TESTEN *(kruis aan wat van toepassing is)*

		uitgevoerd	niet uitgevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☒	☐	☒	☐	Hoeveelheid water: ..... cm Zuurtegraad: ..... pH Conductiviteit: ..... mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☒	☐	☒	☐	Boven het vloeistofniveau: 0,05 dB Onder het vloeistofniveau: 0,25 dB
	Onderdruk	☒	☐	☒	☐	Drukverlies: 0 mbar/h
	Overdruk	☐	☐	☐	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Andere	☐	☐	☐	☐	
Potentiaalmeting		☐	☐	☐	☐	..... mV
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport		Van toepassing ☐ Ja ☐ Neen				Rapporten in bijlage ☐ Ja ☐ Neen

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel

BESLUIT: *(kruis aan wat van toepassing is)*

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Vandenabeele Wim
Erkenningsnummer: SV01516

DATUM KEURING: 10 - 11 - 2014
DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VÓÓR 10 - 11 - 2015

(handtekening erkend technicus)

voor kennisname,

(handtekening klant)

Copyright Ceolcon - niets van dit document mag zonder toestemming van Ceolcon V.Z.W. Diamantlaan 12, 1070 Brussel, gedeeltelijk of volledig, fotokopieerd of op gelijkaardig wijze vermenigvuldigd