

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

DE BRUYN NV Aarschotsesteenweg 200C - 2230 Herselt Tel: 016/57.10.30 - Fax: 016/56.93.58 info@debruy-nv.be BTW: BE 0452.837.471 - HRT 74502		TECHNICUS Voornaam en naam: <u>Tauw fute</u> Erkeningsnummer: <u>SV00121</u>		Werkfile: SO-2022-06370 Volgnummer attest: <u>22/5/1.1502</u> Datum attest: <u>22.12.2022</u> Arbeidsduur van: tot:	
KLANT Voornaam en naam: Straat en nummer: <u>Leemkuilenstraat 38</u> Postnr en gemeente: <u>3120 TREMELO</u> Tel: GSM: E-mail:		TYPE RESERVOIR: nr: <u>1</u> Datum van plaatsing: <u>?</u>		☒ Niet ingedeeld Inhoud: L of <u>5000</u> kg ☐ Ingedeeld Inhoud: L of kg ☐ Klasse3(17.3.6.1a) ☒ Klasse3(17.3.6.1b) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse1 ☒ Cilindrisch ☐ Parallellepipedisch ☐ Rond ☐ Ovaal ☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☒ Niet toegankelijk ☐ Groeve ☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐	
VISUELE CONTROLE					
Toezichtput Staat toezichtput ☒ OK ☐ niet OK Dichtheid toezichtput ☒ OK ☐ niet OK Vervulling rond tank ☒ OK ☐ niet OK Staat deksel ☒ OK ☐ niet OK Inkuiping ☐ Ja ☒ Nee Algemene staat ☒ OK ☐ niet OK Waterdicht ☒ OK ☐ niet OK koolwaterstof dicht ☒ OK ☐ niet OK Leidingen Aansluiting (ontluchting, vulling) ☒ OK ☐ niet OK Staat leiding (ontluchting, vulling) ☒ OK ☐ niet OK Uitmonding leidingen ☒ OK ☐ niet OK Staat aanvoerleiding ☒ OK ☐ niet OK Staat terugvoerleiding ☐ Ja ☒ Nee ☐ OK ☐ niet OK Stookoleflier ☒ Ja ☐ Nee ☒ OK ☐ niet OK Reservoir Algemene staat ☒ OK ☐ niet OK Vorig certificaat ☐ Ja ☒ Nee		ACCESOIRES Pellmeting Pellet ☐ Ja ☒ Nee ☐ OK ☐ niet OK Mechanisch ☐ Ja ☒ Nee ☐ OK ☐ niet OK Pneumatisch ☒ Ja ☐ Nee ☐ OK ☒ niet OK Ultrasoon ☐ Ja ☒ Nee ☐ OK ☐ niet OK Andere ☐ Ja ☒ Nee ☐ OK ☐ niet OK Overvulbeveiliging Fluit ☒ Ja ☐ Nee ☒ OK ☐ niet OK Elektrische sonde ☐ Ja ☒ Nee ☐ OK ☐ niet OK Lekdetektie Vloeistof ☐ Ja ☒ Nee ☐ OK ☐ niet OK Onderdruk ☐ Ja ☐ Nee ☐ OK ☒ niet OK Overdruk ☐ Ja ☐ Nee ☐ OK ☐ niet OK Pelput ☐ Ja ☐ Nee ☐ OK ☐ niet OK Andere ☐ Ja ☐ Nee ☐ OK ☐ niet OK Kathodische beschermingmV ☐ Ja ☒ Nee ☐ OK ☐ niet OK Opmerkingen:			
TESTEN					
Water- slijbemonstering ☒ uitgevoerd ☐ niet uitgevoerd ☒ OK ☐ niet OK Dichtheidscontrole Ultrasoon ☒ uitgevoerd ☐ niet uitgevoerd ☒ OK ☐ niet OK Onderdruk ☒ uitgevoerd ☐ niet uitgevoerd ☒ OK ☐ niet OK Overdruk ☐ uitgevoerd ☒ niet uitgevoerd ☐ OK ☐ niet OK Andere ☐ uitgevoerd ☒ niet uitgevoerd ☐ OK ☐ niet OK Potentiaalmeting ☐ uitgevoerd ☒ niet uitgevoerd ☐ OK ☐ niet OK Corrosiviteitsonderzoek: zie rapport Van toepassing ☐ Ja ☒ Nee		Hoeveelheid water: cm Zuurgegraad: pH Conductiviteit: mS Boven vloeistof: dB Onder vloeistof: dB Drukvervals: mbar/h Drukvervals: mbar/h mV Rapporten in bijlage ☐ Ja ☒ Nee			
OPMERKINGEN/UITGEVOERDE WERKEN: Overleden sept 2014 <u>San. installatie nog in G.A.P!</u>					
BESLUIT: ☒ Groen De tank mag in dienst blijven ☐ Oranje De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden ☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden Techniker <u>[Handtekening]</u> Handtekening uitvoerder/technicus Voor kennisname Handtekening klant					