

E2173 - ETUDE D'ORIENTATION

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Légende

27/11/2019

- Contour parcellaire
- Limites du terrain
= Limites SPP9 (Remblai)
- Z Zone suspecte
- SPP Source potentielle de pollution
- Fx Forage réalisé en 2019
- Fx Forage réalisé en 2009 (étude SGS Belgium réf. E1197)

Activité à risque ancienne

- IxP Îlot x pompe(s)
- PM Pompe mobile

Activité à risque actuelle

- Rx Réservoir hydrocarbures souterrain

Données historiques

- SPP2 Réservoir essence - enfoui - 6.000L
- SPP3 Réservoir diesel - enfoui - 6.000L
- SPP1à3 -> vidangé/dégazé en +/- 1999
- SPP4 Îlot 1 pompe
- SPP5 Îlot 2 pompes - Installé en +/- 1970
- SPP6 Îlot 3 pompes - Installé en +/- 1982
- SPP7 Pompe mobile
- SPP8 Event
- SPP4à7 -> Démantelé en +/- 1999
- SPP9 Remblai

Source : Walonmap

SGS Belgium SA
Environment, Health and Safety
Parc Créalys
rue Phocas Lejeune, 4
B-5032 GEMBLOUX
tél.: +32 81 71 51 60
fax: +32 81 71 51 61

