



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR 02 / 08 / 006-110
ADRES INSTALLATIE: 102 VAN BAEST
EIGENAAR :
Adres :
OPDRACHTGEVER :
Adres :
INSTALLATEUR :
Adres :
BTW of IK :

STROOMVERDELER :
Meter nr. : 3321138
Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 11/10/01 ; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: huiswoning
Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring -
Begin werken : Fundering voor na 1.10.81 ; Installatie voor na 1.10.81 ; Met Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87 -
Aansluiting: SpanningV ; Bescherming v/d aansluiting: A ; Alg. schakelaar: type:
Netaftakkabel (type & sectie):mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie):mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - dipteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
Aantal borden: ; Aantal eindstroombanen: 16 ; Spreidingsweerstand : 3,1 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: 205 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

102 VAN BAEST 11/10/01
102 VAN BAEST 11/10/01

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens AREI art. 270 en de technische procedure(s) TPR-E12
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode : ja - nee
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen : ja - nee

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: Open



100030893

KEURING ELECTRICITEIT

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: - Douchewagen mag niet aan installatie
- Kabels mag niet afgeplakt

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting - was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 11/10/01 (AREI art. 271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag niet in dienst gesteld worden.
De installatie voldoet niet aan de voorschriften van de stroomverdelers.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLORGANISME

ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Jean GEBOERS
agent-onderzoeker