



ATTESTATION D'EXECUTION

Nazarethsesteenweg 34 J
9770 Lozer
Tel. : 0800 11 241 Fax : 09/220 83 07
Mail : info@globotech.be
www.globotech.be

Nom: _____
Rue: Rue Belle-View Nr. 14
Code Postal: 4000 Ville: Liège
TVA : BE _____

Date d'exécution: 14/10/2021

Exécuteur: 45

Attestation d'exécution servant pour: LE RÈGLEMENT DE POLICE - L'ASSURANCE INCENDIE- CONTRAT DE LOCATION (BVR 8/12/2006). Soussigné, ramoneur en service de Globotech SPRL, Nazarethsesteenweg 34J, 9770 Kruishoutem, déclare ci-dessous avoir exécuté les travaux suivants

Cheminée:						
<input checked="" type="checkbox"/> Gaz	<input type="checkbox"/> Mazout	<input type="checkbox"/> Charbon	<input type="checkbox"/> Pellet			
<input type="checkbox"/> Bois	<input type="checkbox"/> Feu ouvert	<input type="checkbox"/> Cassette	<input type="checkbox"/> Poêle en pierre stéatite			
Entretien:						
<input type="checkbox"/> Total care mazout	<input type="checkbox"/> Total care gaz	<table border="1"><tr><td>TVA</td><td>Prix total</td></tr><tr><td><u>% 6</u></td><td><u>78 €</u></td></tr></table>	TVA	Prix total	<u>% 6</u>	<u>78 €</u>
TVA	Prix total					
<u>% 6</u>	<u>78 €</u>					
Remarque: _____						

* Paiement: Paiement Comptant Crédit

Tel. Nr.: _____ / _____ GSM nr.: _____ / _____

Nettoyage selon la manière suivante :

Valable pour 1 an

- 1. Si la cheminée est accessible, balayée de haut en bas, enlevée ou aspirée la suie en bas.
- 2. De bas en haut balayée avec des bâtons pliants et par le bas enlevée ou aspirée la suie.
- 3. Si les deux manières ne sont pas applicables, il est conseillé de faire placer un clapet afin d'obtenir un nettoyage parfait.
- 4. Les couches de poix qui ne peuvent être enlever doivent être mentionner : _____
- 5. Il est indispensable de placer une doublure pour la cheminée: _____
- 6. Etat de la cheminée BIEN MAUVAIS
 DOIT ÊTRE RÉPARÉ
- 7. Plusieurs services sont nécessaires. Raison: _____

Remarque: _____

Le contrat est soumis à les conditions générales stipulées au verso et le client confirme de les avoir lu de les accepter

Signature du Ramoneur

Signature du Client



ATTESTATION D'EXECUTION

Nazarethsesteenweg 34 J
9770 Lozer
Tel. : 0800 11 241 Fax : 09/220 83 07
Mail : info@globotech.be
www.globotech.be

Nom: _____

Rue: Rue Belle-Vue Nr. 14

Code Postal: 4020 Ville: Liège

TVA : BE _____

Date d'exécution: 2 / 12 / 20 21

Exécuteur: 45

Attestation d'exécution servant pour: LE RÈGLEMENT DE POLICE - L'ASSURANCE INCENDIE- CONTRAT DE LOCATION (BVR 8/12/2006). Soussigné, ramoneur en service de Globotech SPRL, Nazarethsesteenweg 34J, 9770 Kruishoutem, déclare ci-dessous avoir exécuté les travaux suivants

Cheminée;

Gaz Mazout Charbon Pellet
 Bois Feu ouvert Cassette Poêle en pierre stéatite

Entretien:

Total care mazout Total care gaz

TVA	Prix total
-----	------------

Remarque: Brandes + Netel gas

<u>% 6</u>	<u>108 €</u>
------------	--------------

Paiement:

Comptant

Crédit

Tel. Nr.: _____ / _____ GSM nr.: _____ / _____

Nettoyage selon la manière suivante :

Valable pour 1 an

- 1. Si la cheminée est accessible, balayée de haut en bas, enlevée ou aspirée la suie en bas.
- 2. De bas en haut balayée avec des bâtons pliants et par le bas enlevée ou aspirée la suie.
- 3. Si les deux manières ne sont pas applicables, il est conseillé de faire placer un clapet afin d'obtenir un nettoyage parfait.
- 4. Les couches de poix qui ne peuvent être enlever doivent être mentionner: _____
- 5. Il est indispensable de placer une doublure pour la cheminée: _____
- 6. Etat de la cheminée BIEN MAUVAIS
 DOIT ÊTRE RÉPARÉ
- 7. Plusieurs services sont nécessaires. Raison: _____

Remarque: _____

Le contrat est soumis à les conditions générales stipulées au verso et le client confirme de les avoir lu de les accepter

Signature du Ramoneur

Signature du Client