



N° 294-I



ELECTRO-TEST

V.Z.W. ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestonnaire de réseau de distribution :

Gachest

Nr teller :

N° comp :

1

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

N° : 27.1503 /

Table with columns for Aard onderzoek (AREI 86-97, 270-271, 276, TT, TN, IT) and Voorschr. netbeheerder (Prescription du gest. de réseau de distr.).

Table with columns for Tijdelijk (Temporaire), Kermisinstallatie (Install. Foraine), Indienststelling (Mise en service), Uitbreiding (Extension), and Vernieuwing (Renouvellement).

Plaats van het onderzoek : Zake in val - Bx 23 8000 Brugge

Eigenaar / Propriétaire: [Redacted] Adres / Adresse:

Installateur : Villalpe Bosten nv BTW / TVA : 413-059-454

Datum van het onderzoek : 28/11/06 Inspecteur : Goed

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison

Table with columns for Spanning (Tension) 2x230V, Meter / bord verbinding (Liaison compteur-tableau) 2x10w2, and Max. beveiliging (Prot. maximale) 40A.

Table with columns for Aardelektrode (Electrode de terre) 15 Ohm, Isolatie (Isolement) 2,1 Mohm, and Aantal verdeelborden (Nombre de tableaux) 1.

Table for Differentieelschakelaars (Interrupteurs différentiels) with columns for In (A), Δ In (mA), Beschermden kringen (Circuits protégés), and AREI / RGIE (270, 276).

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso) VISUM : Datum/date :

Besluit / Conclusion: De installatie is conform met het AREI en mag niet tijdelijk in dienst gesteld worden... Het eëndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

RAPP.ELSS1.02

NOTA ONDERNEMINGEN: Kirschens art. 14 van het hoofdstuk II van Titel II van de... NOTA HUURDEERS: Eigenaars: Kirschens art. 14 van het hoofdstuk II van Titel II van de...

NOTE AUX ENTREPRISES: Conformément à l'art. 14 du chapitre II du Titre II du Code de commerce... NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES: Conformément à l'art. 14 de l'annexe au RGIE vous êtes tenu de conserver ce procès-verbal dans le dossier de l'installation électrique.

INBREUKEN

A. AARDING

1. De spreiding van de aardingsweerstand is hoger dan 30 Ohm.
2. De spreiding van de aardingsweerstand is hoger dan 100 Ohm.
3. De spreiding van de aardingsweerstand is te hoog volgens de gevoeligheid van de differentieelschakelaar.
4. Er is geen aardelektrode/aardingslus aanwezig.
5. De aardgeleider bezit een onvoldoende sectie (min. 16mm² Cu).
6. De aardingsonderbreker is niet aanwezig.

B. EQUIPOTENTIALE VERBINDINGEN (E.V.)

1. E.V. niet aanwezig
2. E.V. niet bevestigd volgens de regels van de kunst.
3. De sectie van de hoofd E.V. is onvoldoende (min. 6 mm²).
4. Bijkomende E.V. in badkamer niet geplaatst of onjuist.
5. Bijkomende E.V. bezitten een onvoldoende sectie (beschermd 2,5 mm²).
6. De continuïteit is niet verzekerd.
7. De kleurcode is onjuist.

C. ISOLATIEWEERSTAND

1. Per kring : minder dan 500 kOhm

D. DIFFERENTIEEL SCHAKELAARS (D.S.)

1. Er zijn geen D.S. aanwezig.
2. De nominale stroom van de Algemene D.S. (A.D.S.) bedraagt minder dan 40A
3. De nominale stroom van D.S. is onvoldoende.
4. De verzegelplaatjes van de A.D.S. zijn niet aanwezig.
5. Er is geen D.S. geplaatst voor de beveiliging van de badkamer, wasmachine...

E. VERDEELBORD(EN) EN KRINGEN

1. De kringen zijn niet of onjuist gemerkt.
2. Het bord is niet bereikbaar of niet op een hoogte van +/- 1,5 m geplaatst.
3. Rechtstreekse aanraking is mogelijk.
4. Er zijn geen kalibroerelementen geplaatst of deze zijn niet in functie van draadsecties.
5. Er zijn overbrugde veiligheidsaanwezig.
6. Er zijn geen 2 kringen minimum aanwezig voor de verlichting.

F. LEIDINGEN

1. Niet gebruikte leidingen zijn niet verwijderd.
2. Er is geen reglementaire kleurcode gebruikt.
3. De aanwezige blauwe geleider wordt gebruikt als fasegeleider en er is een andere kleur beschikbaar.
4. Kabels zijn niet beschermd bij muurdoorvoering
5. Kabels en PVC buis zijn niet mechanisch beschermd over een afstand van 10 cm boven het vloerniveau
6. De gebruikte XVB en XFVB kabels verzonken in de muur volgen niet de voorgeschreven trajecten
7. Installatiedraad niet beschermd of niet reglementair.

G. SCHAKELAARS EN STOPCONTACTEN

1. De stopcontacten zijn niet op voldoende hoogte van het vloerniveau geplaatst (van as tot vloer : 25 cm in vochtige lokalen en 15 cm droge lokalen).
2. Een schakelaar(s) snijdt niet de fasegeleider.
3. Het gebruikte materiaal stemt niet overeen met de vereiste beschermingsgraad.

H. TOESTELLEN

1. De gebruikte toestellen dragen geen gelijkvormigheidslabel van een erkend Europees labo.
2. De toestellen voldoen niet aan de gewenste beschermingsgraad.
3. De isolatieklasse stemt niet overeen met de plaats van het toestel
4. De verwarmingstoestellen zijn nog niet geplaatst.

I. ELEKTRISCH DOSSIER

1. Eenheidschema niet aanwezig
2. Situatieplan niet aanwezig

INFRACTIONS

A. PRISE DE TERRE

1. La résistance de la prise de terre dépasse 30 Ohms.
2. La résistance de la prise de terre dépasse 100 Ohms.
3. La résistance de la prise de terre est trop élevée en fonction de la sensibilité de l'interrupteur différentiel.
4. Absence d'une électrode de terre (boucle de terre)
5. La section du conducteur de mise à la terre est insuffisante (min 16 mm²Cu).
6. Il n'existe pas de coupe-terre.

B. LIAISONS EQUIPOTENTIELLES (L.E.)

1. L.E. non réalisées.
2. L.E. non fixées d'après les règles de l'art.
3. La section de la L.E. principale est insuffisante (min 6 mm²).
4. L.E. supplément. dans salle de bains non réalisées ou incorrectes.
5. L.E. suppl. ont une section insuffisante (protégées 2,5 mm²).
6. La continuité n'est pas assurée.
7. Le code des couleurs n'est pas correct.

C. RESISTANCE D'ISOLEMENT

1. Par circuit : inférieure à 500 kOhm.

D. INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS (I.D.)

1. Absence de différentiels.
2. Le courant nominal de l'I.D. général est inférieur à 40A.
3. Le courant nominal de l'I.D. est insuffisant.
4. Les plaquettes de plombage de l'I.D. général manquent.
5. Absence d'un I.D. pour salle de bains, machine à laver...

E. TABLEAU(X) DE DISTRIBUTION ET CIRCUITS

1. Les circuits ne sont pas ou incorrectement marqués.
2. Le tableau n'est pas accessible ou n'est pas à une hauteur de +/- 1,5 m.
3. Contact direct est possible.
4. Absence d'éléments de calibrage ou inadaptes en fonction des sections des canalisations.
5. Il y a des fusibles pontés.
6. Il n'y a pas au minimum 2 circuits d'éclairage.

F. CANALISATIONS

1. Les canalisations non utilisées ne sont pas éliminées.
2. Il n'y a pas de code de couleurs réglementaire utilisé.
3. Le conducteur bleu présent est utilisé comme conducteur de phase et une autre couleur est disponible.
4. Les conduct. ne sont pas protégés dans les traversées des mur
5. Conduct. et tubes PVC ne sont pas protégés mécaniquement à une distance de 10 cm au-dessus du niveau de sol.
6. Les canalisations XVB et XFVB noyées dans le mur, ne suivent pas le parcours privilégié.
7. Conducteur d'installation non protégé ou pas réglementaire.

G. INTERRUPTEURS ET PRISES DE COURANT


1. Les prises de courant ne sont pas placées à une hauteur suffisante vis à vis du niveau de sol (25 cm dans des locaux humides et 15 cm dans des locaux secs).
2. Le conducteur de neutre est coupé au lieu du conduct. de phase
3. Le matériel utilisé n'est pas conforme au degré de protection exigé.

H. APPAREILS

1. Les appareils utilisés ne sont pas pourvus d'un label de conformité d'un labo européen agréé.
2. Les appareils ne répondent pas au degré de protection exigé.
3. La classe d'isolation n'est pas en conformité avec l'emplacement de l'appareil.
4. Les appareils de chauffage électrique ne sont pas encore installés.

I. DOSSIER ELECTRIQUE

1. Le schéma unifilaire n'est pas présent.
2. Le schéma de position n'est pas présent.



KEURINGSGORGANISME



Johan GOEDHUYTS
Inspecteur
G.s.m. : 0472/940.201


INSTALLATEUR


WILHOUB FRANCIS BOSTOEN N.V.
Koninginnelaan 2-3

9031 DRONGEN - Tel. 09/216.16.16
H.R.G. 112657 - BTW BE 413.059.454

EIGENAR


I.O. KLANT





REGIO TEST
Kennelijk
Johan GOEPHUIS
 Inspecteur
 G.s.m.: 04722940201
 1.0. NV VILLABOUW
 Franciscus Boston
 Eigenaar

tot aan het plafond.



DE Bussche


NOTA: BOVENKANT RAMEN
220 VANAF VLOERPAS 0.0
BEHALVE KEUKEN RAMEN
LOTEN 20

klantnr.: XXXXXXXXXX
 lotnr.: 23
 netto opp.: 63.30/16.31 m²


NOTA: B
220 VANA
BEHALVE
LOTEN 20

ET ELECTRO-TEST v.z.w.
 TAXIÛSSEN EN SYSTEMEN PERCELEN
 MAX. HOOGTE 120 M
 G.s.n. 0472/940.201

Brievenbus




DEBuischer



VENKANT RAMEN 220
 PERS VERD 0.0
 IADK. RAMEN

ELECTRO-TEST v.z.w.
 Johannes J. J. J. J.
 Inspecteur
 G.s.m. 0470001.201

klantnr.: XXXXXXXXXX
 lotnr.: 23



8

klantnr.: XXXXXXXXXX
 lotnr.: 23

**ENKANT RAMEN 220
 RPAS VERD 0.0**