

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

Financier
 naam: Conformiteitsattest
 straat en nummer: Schapestraat 45
 postcode en gemeente: 2260 WESTERLO
 tel: 0334 999373
 e-mail: geen@conformiteitsattest.nl
 ondernemingsnummer: 123456789
 SV: 05328

Technicus
 naam: Schapestraat 45
 2260 WESTERLO
 erkenningsnr. SV: 0334 999373
 datum controle: 18/5/2016
 arbeidsduur: 123456789

Klant
 naam: [REDACTED]
 straat en nummer: [REDACTED]
 postcode en gemeente: [REDACTED]
 tel: [REDACTED]
 e-mail: [REDACTED]

Adres opslagtank indien verschillend van klant
☐ N.v.t.
 naam contactpersoon:
 straat en nummer:
 postcode en gemeente:
 tel: [REDACTED]
 e-mail: [REDACTED]

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier:
☒ niet-ingedeeld, inhoud: 15000L
☐ ingedeeld, inhoud: L
☐ Klasse 3 (zie achterkant 1)
☐ Klasse 2
☐ Klasse 1

☒ ondergronds
☐ bovengronds
☐ groeve
☒ niet toegankelijk
☐ toegankelijk
☐ inkuping
☐ andere: [REDACTED]

☐ cilindrisch
☒ rond
☐ parallellepipedum
☐ ovaal
☐ andere: [REDACTED]

☒ staal (enkelwandig)
☐ staal (dubbelwandig)
☐ roestvast staal
☐ gewapend thermohardende kunststoffen
☐ andere kunststoffen
☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: [REDACTED] tanknummer: [REDACTED]

Gestockeerd product: ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere: [REDACTED]

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☒ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van [REDACTED]

merk: [REDACTED] fabricagenummer: [REDACTED]

de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: [REDACTED] ☐ nr. prototypekeuring: [REDACTED] ☐ n.v.t.

naam: [REDACTED]

☐ inhoud: [REDACTED] ☐ diameter: [REDACTED] en lengte: [REDACTED]

De in het kenplaat of kleyer die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 6.122 van Titel II van het Vlaamse).

CONTROLE OPSLAGTANK

aanwezig, datum: 5-2016 ☐ niet aanwezig

visuele controle

toezichtspuit/mangat	staal toezichtspuit	ok	niet ok	leidingen en toebehoren	ok	niet ok
☒ aanwezig	dichtheid	☒ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vuling)	☒ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig	toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok	staal leidingen (ontluchting, vuling)	☒ ok	☐ niet ok
inkuping	staal dekfel	☒ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen	☒ ok	☐ niet ok
☐ aanwezig	verontreiniging	☐ ja	☒ nee	maat aanvoer en terugvoering	☒ aanwezig	☐ niet aanwezig
☒ niet aanwezig	waterdicht	☐ ok	☒ niet ok	stookoliefilter	☒ aanwezig	☐ niet aanwezig
☐ n.v.t.	rookwaterstofdicht	☐ ok	☒ niet ok	andere toebehoren	☐ ok	☐ niet ok
opslagtank	algemeen staat	☐ ok	☒ niet ok	opmerkingen:		
staal wanden (verandering, corrosie)	algemeen staat tank	☐ ok	☒ niet ok			
zichthare verontreiniging rond tank	zichthare verontreiniging rond tank	☐ ja	☒ nee			
zichthare verontreiniging	zichthare verontreiniging	☐ ja	☒ nee			
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:		
andere		☐ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	

toetsing (deel 1)

waarschuwings- of overnulbeveiligingssysteem	aanwezig	niet aanwezig	ok	niet ok
mechanische konde	☒	☐	☐	☐
water- en stibbevoeding	☒	☐	☐	☐

water- en stibbevoeding (bijlage 6.124 van Titel II van het Vlaamse)

toetsing (deel 2)

toetsing	aanwezig	niet aanwezig	ok	niet ok
toetsing	☒	☐	☐	☐

toetsing (deel 3)

toetsing	aanwezig	niet aanwezig	ok	niet ok
toetsing	☒	☐	☐	☐

toetsing (deel 4)

toetsing	aanwezig	niet aanwezig	ok	niet ok
toetsing	☒	☐	☐	☐

toetsing (deel 5)

toetsing	aanwezig	niet aanwezig	ok	niet ok
toetsing	☒	☐	☐	☐

toetsing (deel 6)

toetsing	aanwezig	niet aanwezig	ok	niet ok
toetsing	☒	☐	☐	☐

toetsing (deel 7)

toetsing	aanwezig	niet aanwezig	ok	niet ok
toetsing	☒	☐	☐	☐

toetsing (deel 8)

toetsing	aanwezig	niet aanwezig	ok	niet ok
toetsing	☒	☐	☐	☐

toetsing (deel 9)

toetsing	aanwezig	niet aanwezig	ok	niet ok
toetsing	☒	☐	☐	☐

toetsing (deel 10)

toetsing	aanwezig	niet aanwezig	ok	niet ok
toetsing	☒	☐	☐	☐

potentiëlemeting

☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)

☐ uitgevoerd: _____ mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok

☐ niet uitgevoerd, opmerkingen: _____

lekdetectiesysteem (artikel 5.123 van het II van het Vlaamse)

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.

permanente	op basis van:	ok	controle werking	niet ok
☐ ok	☐ fluidum	☐	☐	☐
☐ niet ok	☐ onderdruk	☐	☐	☐
	☐ overdruk	☐	☐	☐
	☐ peilbuis + sensor/detector	☐	☐	☐
	☐ andere:	☐	☐	☐

akoestisch of visueel alarmsignaal

☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd

ultrasoon, boven het vloeistofniveau: 00 dBuV

onder het vloeistofniveau: 00 dBuV

☐ overdruk, drukverlies: _____ mbar/h

☐ onderdruk, drukverlies: _____ mbar/h

☐ andere methode: _____

Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat.

De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.

☐ opmerkingen: _____

kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t.

☐ ok ☐ niet ok opmerkingen: _____

peilmeting

	aanwezig	niet aanwezig	ok	controle werking	niet ok
peilstok	☒	☐	☒	☐	☐
mechanisch	☐	☐	☐	☐	☐
pneumatisch	☐	☐	☐	☐	☐
hydrostatisch	☐	☐	☐	☐	☐
ultrasoon	☐	☐	☐	☐	☐
andere:	☐	☐	☐	☐	☐

corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☒ n.v.t.

☐ vorige onderzoek uitgevoerd op _____ rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee

☐ uitgevoerd op _____ rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee

kathodische bescherming*: ☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok

☐ niet aanwezig, opmerkingen: _____

☐ n.v.t.

onderzoek van de staat van de binnenwand: ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd

inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok

niet-destructief onderzoek wanddikte: _____ mm

opmerkingen: _____

onderzoek van de staat van de buitenwand: ☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd ☐ ok ☐ niet ok

opmerkingen: _____

*De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieutechnische dienst in de discipline bodemonderzoek.

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING

☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.

De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:

*Binnen de volgende dagen nadat een rode markering of kleiner aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieuservice bevoegd voor grondwater.

WAARSCHUWING

Wettelijke inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onmiddellijk alle maatregelen genomen om de schade en verspreiding van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder genooddigd tot het nemen van de nodige maatregelen. De houder is aansprakelijk voor de schade van het milieu en de kosten van de saneringskosten sterk oprijft. Het gebruik van de installatie wordt onmiddellijk gestaakt. De houder is aansprakelijk voor de schade van het milieu en de kosten van de saneringskosten sterk oprijft. Het gebruik van de installatie wordt onmiddellijk gestaakt.

De volgende inrichting: indien de houder de nodige maatregelen om de verontreiniging te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare ruimte, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op andere wijze aan bodem- en grondwaterleiding door de exploitant aangegeven worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.

De eerstvolgende controle moet gebeuren voor: 18-5-2031

_____ voor kennisname ☒ n.v.t.

handtekening klant: _____