

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING

FIRMA

Naam: **Corstjens Johan** (www.epcenergiebureau.be)

Straat en nr.: **Weertersteenweg 206**

Postcode en gemeente: **3680 Maaseik**

GSM: **0476647429**

E-mail: info@epcenergiebureau.be

BTW-nummer: **BE 0699.406.424**

KLANT

Naam:

Straat en nr.: **Dreef 13**

Postcode en gemeente: **3600 Genk**

Tel/GSM:

Adres opslaginstallatie indien verschillens van adres klant:

TYPE RESERVOIR (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Niet ingedeeld

InhoudL

☐ Ingedeeld

InhoudL

☐ Klasse 3 (17.3.6.1a)

☐ Klasse 3 (17.3.6.1b)

☐ Klasse 2

☐ Klasse 1

☒ Cilindrische

☐ Parallelepipedisch

☐ Rond

☐ Ovaal

☐ Toegankelijk

☐ Inkuiping

☒ Niet toegankelijk

☐ Groeve

☒ Staal

☐ Polyester

☐ Polyethyleen

☐ Andere:

Datum van plaatsing: **?**

VISUELE CONTROLE (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig	Controle		
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtspuit			☒	☐
Dichtheid toezichtspuit			☒	☐
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING	☐	☒		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
Leidingen				
Aansluiting (ontl.+vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontl. + vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
De klant verklaart dat de tank niet in een waterwingebied ligt (schrappen)				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☐

ACCESSOIRES (kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig	Controle		
	Ja	Nee	OK	Niet OK
Peilmeiting				
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging				
	☒	☐	☒	☐
Lekdedectie				
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherm.				
OPMERKINGEN				

TESTEN (kruis aan wat van toepassing is)

	Uit-gevoerd	Niet uit-gevoerd	OK	Niet OK
Water- slibbemonstering	☒	☐	☐	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☒	☐	☒
	Onderdruk	☒	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐
Potentiaalmeting	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

Hoeveelheid water: **0** cm

Zuurtegraad:pH

Conductiviteit:mS

Boven vloeistofniv.: **1** db

Onder vloeistofniv.: **-2** db

Drukverlies:mbar/h

Drukverlies:mbar/h

.....mV

Corrosiviteitsonderzoek bodem: Zie rapport Van toepassing JA/NEE Rapport in bijlage: JA/NEE

BESLUIT (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen

De tank mag in dienst blijven

☐ Oranje

De tank mag nog 6 maanden gebruikt en gevuld worden

☐ Rood

De tank mag niet meer gevuld worden

☐ De tank mag nog gebruikt worden

☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Naam: **Corstjens Johan**

Erkenningsnummer: **SV 05336**

Datum Keuring: **23 - 08 - 2023**

De volgende controle moet gebeuren voor **23-8-28**

(Handtekening erkend technicus)



Voor kennisname,

(Handtekening Klant)