TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN
VZW BTV
Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Staden
051/7

O. ref.:
U. ref.: VERSLAG NR.:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Pottestraat 7. West-Vleteren
EIGENAAR
Adres:
OPDRACHTGEVER:
Adres:
INSTALLATEUR: Colens opdrg
Adres: 051/5102
BTW of IK:

STROOMLEVERANCIER: Elektrabel
Ref.: Teller nr.
Index: Twee tarief.

Datum van het onderzoek: 12/05/04 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art.262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) ondergr. op bovengr. ne
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: woning
Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning 3N400 V Bescherming van de aansluiting 40 A
Voedingskabel hoofdbord: 4 x 45 mm² Alg. schakelaar: type D40/300
Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 18 ; RA: 4 Ohm; RI tot > 10 MOhm

BESCHRIJVING: LS bord D40/300

A - 1 - 2X16 Aaut
B - 6 - 2X20 Aaut
C - 1 - "
D - 8 - 2X16 Aaut
E - 1 - 2X20 Aaut
F - 2 - "
G - 2 - 2X16 Aaut
H - 4 - 2X20 Aaut
I - 1 - "
J - 4 - 2X20 Aaut
K - — 3X20 Aaut (voeding bestaand)
L - 1 - 2X25 Aaut
M - 8 - 2X16 Aaut
N - 1 - 2X20 Aaut

D40/30

O - 3 - 2X20 Aaut
P - 2 - "
Q - 3 - "
R - 1 - "

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: - geen -

Nota: bestaand niet nagezien (afzonderlijk gebouw)

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op 04-08-04
de aangestelde van de stroomverdeler
Breen Hans
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT
1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12/05/2029 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
2. De installatie is niet conform.
De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

Voor BTV
en D Hauspie

De directeur,

FORM 382/11-2002