

Tank- & Bodemsanering



Haverstraat 14
2400 MOL
Tel (014) 31.37.72
Fax (014) 32.36.15
BTW BE 0.407.163.537
RPR Turnhout
Erkend Tanktechnicus SV--00952

REINIGINGSATTEST VOOR ONDERGRONDSE MAZOUTTANK

Dossier 200610030

DATUM: 31 oktober 2006

NAAM: **CERCKEL**
Delstraat 46
2480 DESSEL

TANK: **5000L**

WERKEN: Op 31/10/2006 werd de tank door ons gereinigd en het restafval in de tank zal verwerkt worden door Marpobel nv, Blauwe Weg 7 te 2030 ANTWERPEN (OVAM verwerkingscodes 10353/1/KD en 10353/1/RC).
De tank werd tevens opgevuld met zuiver wit zand onder hoge druk volgens de wettelijke reglementeringen. (Vlaem II 6.5.5.5.)

RESTAFVAL 100L

STAAT VAN DE TANK

De tank werd door ons inwendig oplekken gecontroleerd en er werden geen lekken vastgesteld.

De bodem van de tank vertoont lichte plekken van corrosie door condensatie water in de tank.

STAAT VAN DE BODEM

De omgeving rond de tank werd niet door ons onderzocht.

LIGING VAN DE TANK

De tank bevond zich ondergronds op het terrein.

Gedaan te Mol, 31 oktober 2006

Peter STYNS
Zaakvoerder


SUN CALOR BVBA
Haverstraat 14
2400 Mol
Tel. 014/31 39 83
Fax 014/32 36 15

Tank- en Bodemsanering - Erkend Technicus Vlaem-Tankcontrole - Reinigen, verwijderen en opvullen van tanks - Leveren en plaatsen nieuwe mazouttanks