



Mariëndal 13  
2400 Mol  
014 31 29 83  
RPR Turnhout  
info@suncalor.be  
KBC BE80 7360 1910 0677  
Erkend Tanktechnicus  
OVAM nr. 43611

## REINIGINGSATTEST VOOR ONDERGRONDSE STOOKOLIETANK

201212040

DATUM 13/12/2012

N° AM: XXXXXXXXXX  
Olmensebaan 133/1  
2490 Balen

TANK: 5000 L

WERKEN Op 11/12/2012 werd de tank door ons gereinigd en het restafval in de tank zal verwerkt worden door:  
Shanks Vlaanderen nv, Kennedylaan 4410 te 9042 GENT (OVAM verwerkingscode 5230/4/RC )

De tank werd tevens opgevuld met zuiver wit zand onder hoge druk volgens de wettelijke reglementering van Vlarem.

RESTAFVAL 25 L

### LIGGING VAN DE TANK

De tank bevond zich ondergronds op het terrein.

### STAAT VAN DE TANK

De tank werd door ons inwendig op lekken gecontroleerd en er werden geen lekken vastgesteld.

De bodem van de tank vertoont lichte plekken van corrosie door condensatiewater in de tank.

### STAAT VAN DE BODEM

De omgeving van de tank werd niet door ons onderzocht.

Gedaan te Mol, 13/12/2012

~~SUN CALOR BV~~  
~~Mariëndal 13 - 2400 MOL~~  
~~Tel. 014 31 29 83 - info@suncalor.be~~  
~~BE 0407 163 537~~

Sun Calor bv

OVAM-nr. 43611



Mariëndal 13  
2400 Mol  
014 31 29 83  
RPR Turnhout  
info@suncalor.be  
KBC BE80 7360 1910 0677  
Erkend Tanktechnicus  
OVAM nr. 43611

## REINIGINGSATTEST VOOR BOVENGRONDSE STOOKOLIETANK

202411021

DATUM 23/11/2023

NAAM: Olmensebaan 133 bus 1  
2490 Balen

TANK: 4.200 L

UITVOERDATUM: 21/11/2023

WERKEN De tank werd door ons gereinigd en het restafval  
in de tank zal verwerkt worden door:  
RENEWI BELGIUM NV, Kennedylaan Haven 4410, 9042 Gent  
(OVAM verwerkingscode 5230/4)

RESTAFVAL 5 L

### LIGGING VAN DE TANK

De tank bevond zich bovengronds op het terrein

Gedaan te Mol, 23/11/2023

Sun Calor bv

SUN CALOR BV  
Mariëndal 13 - 2400 MOL  
Tel. 014 31 29 83 - info@suncalor.be  
BE 0407 163 537

OVAM-nr. 43611

Mariendal 13

B-2400 MOL

TEL 014-31 37 72 - 31 29 83

E-mail: info@suncalor.be BTW BE 0407.163.537

RPR Turnhout Reg. Nr. 407.163.537/02.2501

OVAM nr.: 43611/E/5641 www.suncalor.be

**Tank- & Bodemsanering**



- Tankreiniging, opvullen & verwijderen van tanks
- Tankcontrole met attest volgens Vlaamse wetgeving
- Afbraak keldertanks & bovengrondse tanks
- Bodemsanering
- Nieuwe tanks
- Plaatzen en aansluiten van regenwaterrecupertalle

2024MO21

**15.900**

DATUM VERVOER : **21/11/2023**

identificatieformulier **GEVAARLIJKE** afvalstoffen

I. OPDRACHTGEVER :		<input type="checkbox"/> producent
Naam: <b>SUN CALOR BVBA</b>		<input checked="" type="checkbox"/> erkend overbrenger
Adres: <b>Mariendal 13, 2400 MOL</b>		registernummer: <b>43611</b>

II. PRODUCTENT : enkel in te vullen indien de opdrachtgever een erkend overbrenger is	
Naam + adres:	<b>Olmensebaan 133 - bus 1</b>
Plaats van verzending:	<b>2490 Balen</b>

III. GEREgistREERDE VERVOERDER(S) :	
(enkel invullen indien van toepassing)	
Registernummer:	<b>43611/E/12049</b>
Naam:	<b>SUN CALOR BVBA</b>
Adres:	<b>Mariendal 13, 2400 MOL</b>

IV. BESTEMMELING :		
Naam: <b>SUN CALOR BVBA</b>	Aard van de verwerking (R of D-code) en gebruikte techniek :	
Adres: <b>Mariendal 13, 2400 MOL</b>		
Geldigheidsduur vergunning: <b>22/03/2033</b>		
		<b>R9</b>

V. OMSCHRIJVING, chemische samenstelling, fysische eigenschappen :	Hoeveelheid en aantal colli :	Code:
<b>SPOELWATER VAN TANKREINIGING</b>	<b>5 L</b>	<b>160708</b>

VI. OPDRACHTGEVER :	VII. PRODUCTENT :	VIII. BESTEMMELING :
(datum + handtekening)	(datum + handtekening)	Voor ontvangst:
<b>SUN CALOR BV</b> Mariendal 13 - 2400 MOL Tel: 014 31 29 83 - info@suncalor.be BE 0407 163 537 OVAM-nr. 43611	<b>SUN CALOR BV</b> Mariendal 13 - 2400 MOL Tel: 014 31 29 83 - info@suncalor.be BE 0407 163 537 OVAM-nr. 43611	<b>SUN CALOR BV</b> Mariendal 13 - 2400 MOL Tel: 014 31 29 83 - info@suncalor.be BE 0407 163 537 OVAM-nr. 43611
Speciale instructies voor het transport :		

