

# CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

921711



ALV BV  
 Gotevlietstraat 42  
 8000 Brugge  
 050 31 84 87  
 info@tc-alv.be  
**www.tc-alv.be**  
 RPR Brugge  
 BTW BE0824 539 491

KLANT Vastgoedexperts BVBA  
Langvoort 17, 2430 Laakdal

BTW BE0667.567.856

TEL 014/89 34 76

MAIL sanering@vastgoedexperts.com

ADRES TANK Izegemsestraat 99, 8860 Lendeled

Tankinhoud 2000 liter  EW  DW  OG  BG Datum plaatsing 1980  
 Particulier  Klasse 3  Klasse 2  Metaal  Kunststof  Beton Andere \_\_\_\_\_

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
-----------------------	----	-----	-----	-------------

Inzage vorige attest	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Overvulbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Sonde <input checked="" type="checkbox"/> Fluit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Aanwezigheid water en/of slib	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Hoeveelheid <u>0</u> cm				
pH <u>/</u> (min 6) geleidbaarheid <u>/</u> (max 300mS/cm)				

Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:

In mangat / inkuiping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rond vulpunt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### UITWENDIG ZICHTBARE DELEN

Ontluchting	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vulling	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aanzuigleiding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retourleiding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tigerloop	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Niveaumeting  Vlottermeter  Hydraustatisch  Ultrasoon  Peillat  Andere: clorin

Potentiaalmeting Mv

Kathodische bescherming

Lekdetectie-apparaat

Vloeistof  Onderdruk  Overdruk  Nano

Peilputten  Andere: \_\_\_\_\_

Dichtheidstest:  SDT  Testo

### BOVENGRONDSE TANK

Algemene staat

Buitenwand

Inkuiping

Waterdicht  Koolstofwaterdicht

ERKENDE TECHNICUS (NAAM)

Vlaenderbroek  
05884

ERKENNINGSNUMMER: SV

DATUM KEURING 26 10 24

ATTEST GELDIG TOT OBP 1

HANDTEKENING  
 TECHNICUS

HANDTEKENING  
 KLANT

### OPMERKINGEN

Tank ok  
aangesloten aan kachel

PLAATS TANK garage

### BESLUIT

**GROEN**  
 De installatie voldoet aan alle bepalingen

**ORANJE**  
 De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevoerd worden.

**ROOD**  
 De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.