

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

50.641

Date du contrôle:

06/08/2024

Lieu du contrôle:

BBSO Boulevard prince de liege 134 1070
Anderlecht Belgique

Testeur d'installation:**Agent-visiteur:**

[REDACTED]

Type de contrôle:

Viste de contrôle vente ancienne installation
(Livre 1 8.4.2)

Date d'émission:

13/08/2024 15:06:57

Prochaine visite avant le:

+ 18 mois jour de l'acte

Donneur d'ordre

Nom

BBSO

Adresse

Boulevard prince de liege 134, 1070 Anderlecht, Belgique

Email

info@bbso.be

Base(s) réglementaire(s)



663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

Identification de l'installation électriques

Adresse de l'installation	BBSO Boulevard prince de liege 134 1070 Anderlecht Belgique
Désignation de l'unité	2e
Type de locaux	Appartement
Propriétaire, gestionnaire ou exploitant	BBSO
Adresse du propriétaire	
Fondations	avant 81
Mise en oeuvre de l'installation	Après le 01/10/1981 et avant le 01/06/2020

Données du raccordement

GRD	Sibelga
Numéro de compteur	2553324-2015
Code EAN	
Liaison compteur-tableau	XVB 3X6
Tension de service	2 x 230 V
Protection générale	40 A 3P

Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

Contrôles

Schémas/plans	Liaisons équipotentielles
NOK	NOK
Description de l'installation	C16A 4p
Nombre de tableaux	0
Différentiel de tête	Autre (voir description de l'installation)
Test BP du DDR	NOK
ΔI_n	NOK
Contrôle de l'état	NOK
Matériel fixe	NOK
Protection contre les contacts directs	NOK
Protection contre les contacts indirects	NOK
Protection contre les surintensités	NOK
Prise de terre	Piquet
Résistance de terre (Ω)	0
Isolement ($M\Omega$)	0

Remarques

Des dispositions dérogatoires pour les anciennes installations électriques domestiques existantes ont été appliquées (Livre 1 8.2.1)

Conclusions

CONCLUSION : NON CONFORME

L'installation électrique **n'est pas conforme** aux prescriptions du Livre 1 du RGIE (Arrêté royal du 8/09/2019 : C-2020/30795 + C- 2020/30794) concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Une visite complémentaire est à exécuter par un organisme agréé dans un délai de 18 mois après l'acte de vente. Le nouveau contrôle est à effectuer par l'acheteur.

Devoirs du vendeur et de l'acheteur lors de la vente d'une habitation équipée d'une ancienne installation électrique:

· Dès que le compromis est signé:

Quels sont les devoirs du vendeur/notaire:

- Le vendeur doit remettre le PV de la visite de contrôle et ses annexes au notaire afin que celui-ci l'ajoute dans le dossier de la vente ;

- Le notaire doit faire mentionner dans l'acte de vente les points suivants:

- la date du PV de la visite de contrôle

- le fait de la remise du PV de la visite de contrôle à l'acheteur

- L'obligation pour l'acheteur de communiquer son identité et la date de l'acte de vente à l'organisme de contrôle agréé qui a exécuté la visite de contrôle de l'installation électrique

· Dès que l'acte de vente est signé:

Quels sont les devoirs de l'acheteur:

- L'acheteur doit détenir le dossier de l'installation électrique (schémas, PV,...) en deux exemplaires;

- L'acheteur doit informer l'organisme de contrôle agréé qui a exécuté la visite de contrôle de l'installation électrique de son identité, de la date de l'acte de vente et du PV concerné;

- Après la communication à l'organisme de contrôle, il reçoit automatiquement 18 mois à dater de l'acte de vente pour remettre en ordre l'installation électrique

- L'acheteur peut choisir un autre organisme de contrôle pour laisser réaliser le recontrôle dans le délai des 18 mois (vérification conformité de l'installation).

Pour de plus amples informations

SPF Economie, P.M.E., classes moyennes et Energie

Atlas Contrôle

Boulevard Lambermont 127

1030 Bruxelles

Direction générale de l'Energie – Haute surveillance des infrastructures et produits énergétiques

Adresse: Avenue du roi Albert II 16 1000 Bruxelles

Tél: 0800 120 33 / Email: gas.elec@economie.fgov.be

Signature de l'agent-visiteur



Atlas Contrôle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles



Tableau 1

Liste des infractions

- Réaliser les plans électriques
- Placer un différentiel en tête de l'installation
- Risque de contact direct
- Placer un tableau ip xxb
- Pas de mesure d'isolement réalisé
- Sectionneur de terre pas accessible

Libellé	Photo
---------	-------