CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA

Naam: BVBA Goijens CV
Straat en nummer: Oude ophoverbaan 11
Postcode en gemeente: 3680 Maaseik
Tel.:
Fax:
E-mail:
BTW-nummer: BE 0821 586 337

KLANT

Naam: RESIDENTIE MAASGAUW
Straat en nummer: VAN EYCKLAAN 118-124
Postcode en gemeente: 3680 MAASEIK
Tel.: 0473 44 12 51 Fax:
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR *(kruis aan wat van toepassing is)*

- ☐ Niet ingedeeld — Inhoud 15000 L
- ☐ Ingedeeld — Inhoud L
  - ☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

- ☐ Cilindrisch ☐ Parallellepidisch ☐ Rond ☐ Ovaal
- ☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☐ Niet toegankelijk ☐ groeve
- ☐ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere:

Datum van plaatsing: ?

VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

	Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☐		
Staat toezichtsput			☐	☐
Dichtheid toezichtsput			☐	☐
Vervuiling rond tank			☐	☐
Staat deksel			☐	☐
INKUIPING/	☐	☐		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☐	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☐	☐
Uitmonding leidingen			☐	☐
Staat aanvoerleiding			☐	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☐	☐	☐
Stookoliefilter	☐	☐	☐	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☐	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☐	☐	☐

ACCESOIRES *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
Peilmeting	Peillat	☐	☐	☐	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☐	☐	☐	☐
	Electronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherming	..... mV	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

geen

TESTEN *(kruis aan wat van toepassing is)*

		uitgevoerd	niet uitgevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☐	☐	☐	☐	Hoeveelheid water: 0 cm Zuurtegraad: ..... pH Conductiviteit: ..... mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐	Boven het vloeistofniveau: ..... dB Onder het vloeistofniveau: ..... dB
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Overdruk	☐	☐	☐	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Andere	☐	☐	☐	☐	
Potentiaalmeting		☐	☐	☐	☐	..... mV
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport		Van toepassing ☐ Ja ☐ Neen				Rapporten in bijlage ☐ Ja ☐ Neen

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel

BESLUIT: *(kruis aan wat van toepassing is)*

- ☐ Groen — De tank mag in dienst blijven
- ☐ Oranje — De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
- ☐ Rood — De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Goijens Mathieu
Erkenningsnummer: 5403324

DATUM KEURING: 10 - 02 - 2020
DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VÓÓR 10 - 02 - 2025

voor kennisname,

(handtekening erkend technicus)

(handtekening klant)

Copyright Cedicol – niets van dit document mag zonder toestemming van Cedicol V.Z.W, Dauwstraat 12, 1070 Brussel, gedeeltelijk of volledig, gekopieerd of overgenomen worden. 165_Versie 2014-1